Informe Nº: 13_01445	Fecha de recepción: 16/04/2013 Fecha de inicio: 19/04/2013 Fecha de finalización: 14/05/2013 Fecha de emisión: 21/05/2013 Página 1 de 1

Cliente: Persona de contacto: Dirección: Población:	**MAMPARAS DOCCIA S.A.** **FRANCISCO MIGUEL MARTÍN** **Pol. Ind. San Nicolás Uno Nº 34** **41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)**
Muestra:	**Plato de ducha de (80 x 100) cm, textura pizarra y color grafito**

Ensayos	Apartado	Especificación	RESULTADO
Generalidades	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.1	El fabricante proporciona las instrucciones de montaje y mantenimiento	**SATISFACTORIO**
Aptitud para la limpieza: - aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	La superficie destinada a estar en contacto con el agua está exenta de ángulos inaccesibles, es visiblemente lisa y absorbente	**SATISFACTORIO**
Aptitud para la limpieza: - evacuación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 Apt.5.2.2	Las dimensiones del orificio cumplen los requisitos de la norma EN 251	**SATISFACTORIO**
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 Apt.5.3.2	No aparece deformación permanente o fisuras que impidan evacuar el agua	**SATISFACTORIO**
Resistencia a agentes químicos y a las manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 Apt.5.3.3	Véase nº informe 13_01348	
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 Apt.5.3.4	No muestra evidencia alguna de deformación u otro defecto que obstaculice su aptitud para la limpieza	**SATISFACTORIO**

Josu Aranburu
Técnico de Laboratorio
Sistemas y Productos
Construcción-Servicios

Oihana Plazaola
Coordinador de Segmento
Sistemas y Productos
Construcción-Servicios

* Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas.
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Razón Social / FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Nº F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767